



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL
PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Criticità logistiche nei COA allestiti in seguito alla sequenza sismica in Italia centrale.

Pervengono da talune Organizzazioni sindacali richieste di notizie circa talune criticità logistiche occorse ai COA allestiti in seguito alla sequenza sismica in Italia centrale, in particolare a quello sito a Cittareale (RI).

Al riguardo, si forniscono i seguenti elementi informativi.

Automezzi fermi per gasolio "estivo"

Il rifornimento di gasolio nei serbatoi/distributori mobili di Cittareale è avvenuto la scorsa settimana. Il gasolio è stato correttamente ordinato come "artico" ma, per un errore del fornitore, il prodotto consegnato è risultato privo degli additivi che ne consentono l'impiego anche a temperature molto rigide. Il successivo rifornimento dei mezzi (soprattutto quelli più recenti) ha determinato alcuni inconvenienti, in via di risoluzione con la sostituzione dei filtri danneggiati.

Si sta valutando, pertanto, la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni alla ditta incaricata della fornitura.

In ogni caso, lo scorso 9 gennaio è stato consegnato il gasolio con regolare additivo e la situazione operativa è in via di rapida normalizzazione.

Criticità dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto di acqua calda

Le basse temperature delle notti del 6 e del 7 gennaio (- 18° C) u.s. hanno indotto gli occupanti di alcuni container ad aumentare le temperature di funzionamento degli split; ciò, tuttavia, ha determinato il blocco delle suddette apparecchiature che, per motivi strutturali, non possono sostenere uno sbalzo termico superiore ai limiti di progetto. Per risolvere la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

problematica, gli ambienti ove si è verificato il blocco sono stati riscaldati con apparecchi mobili (termosifoni ad olio e termoconvettori).

Anche l'impianto di riscaldamento dei bagni è stato potenziato con i medesimi apparecchi. Il Comandante del COA di Cittareale riferisce che non si registrano ulteriori criticità.

Nella notte fra il 7 e l'8 gennaio, inoltre, si è verificato un disservizio alla tubatura di acqua nei bagni; malgrado la coibentazione termica, la temperatura particolarmente bassa ha determinato il congelamento del flussostato.

Entro la mattinata dell'8 il problema è stato risolto e nei prossimi giorni verranno forniti ulteriori pannelli coibentanti per potenziare la protezione.

Presunta inadeguatezza del vestiario invernale

La vestizione invernale in dotazione ai Vigili del fuoco è strutturata con un insieme di capi atti a formare una protezione progressiva dalle basse temperature mediante lo schema di "vestizione a cipolla", che determina un'adeguata tutela dell'integrità fisica dell'operatore, garantendo un buon isolamento termico in conformità alla vigente normativa che prevede la marcatura CI (ColdInsulation) ed alle direttive comunitarie di settore relative alla protezione climatica.

E' probabile che le doglianze siano riferite alla mancata fornitura di indumenti intimi idonei alle basse temperature che, tuttavia, non è più da tempo contemplata nella dotazione ufficiale e non è quindi disponibile presso i magazzini vestiario del Corpo nazionale con esclusione delle calze invernali in poliestere che garantiscono la necessaria protezione climatica, che fanno parte comunque della dotazione individuale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Lanza Bucceri