



Pavia, 18/12/2018

Le OO.SS. USB ed FLP
Provincia di Pavia

Spett. Dipartimento Prevenzione
Unità Operativa Complessa
U.O.C. P.S.A.L.
Viale Indipendenza 3 – 27100 – PAVIA

Preg.ma dr.ssa Gremita Cristina, spett.le U.O.C. P.S.A.L. - ATS di Pavia,
le OO.SS. USB ed FLP, nell'interesse e a tutela dei lavoratori dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Pavia - sede di Pavia, che prestano servizio nei locali degli uffici dell'Ex
Territorio, con ingresso da via Defendente Sacchi n.6, considerato:

- Che dall'11 dicembre 2018 la temperatura degli ambienti di lavoro è inferiore al limite minimo previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), a causa del mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento;
 - Che le misure organizzative adottate dalla Direzione Provinciale di Pavia per fronteggiare l'emergenza a seguito di quanto denunciato dai lavoratori in assemblea convocata dalla R.S.U. il 12 dicembre 2018 (atto prot. descritte nella nota prot. n. 10327 del 13 dicembre 2018 (spostamento del personale SPI dal secondo piano al primo piano, con allestimento di sei postazioni e acquisto di n. 18 termoconvettori) si sono rivelate insufficienti a risolvere il problema della temperatura dei locali ove si svolge la prestazione lavorativa;
 - Che i lavori di sistemazione dell'impianto si protrarranno per un tempo indefinito;
- Visto, quindi, il persistere del disagio dovuto al mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento;

vista, altresì, la stagione e l'abbassamento repentino delle temperature registrato di recente;
al fine di evitare danni alla salute dei Lavoratori, richiedono l'intervento **urgente** dell'U.O.C. P.S.A.L., Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, dell'ATS di Pavia per quanto di competenza.

Si rappresenta, altresì, che analogo problema si sta verificando, da un paio di giorni, anche negli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, con ingresso da Corso Mazzini 18, in particolare il disagio maggiore si avverte nei locali del Front-Office dove si registrano temperature che oscillano tra 16 e 19 gradi.

Le sottoscritte OO.SS. restano in attesa di urgentissimo intervento per la tutela della salute dei Lavoratori interessati.

I Responsabile Territoriali

USB

Massimo Scotti

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Ufficio
Giuseppe Morano

FLP

Giuseppe Seala

P.S.: Si allega relazione descrittiva desunta da informazioni rese dai lavoratori.