



Verona 10/06/2008

Raccomandata a/r

Spett.le SPISAL, DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

VIA S.D'Acquisto 7, 37122 VERONA

Raccomandata a/r

Spett.le COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

Via Polveriera Vecchia 2, 37100 VERONA

**OGGETTO:** SEGNALAZIONE SITUAZIONE DI PERICOLO E MANCATO RISPETTO DEL D.L. 19 SETTEMBRE 1994 n° 626 e successive DIRETTIVE CEE.

Il sottoscritto Fioravanti Valerio, residente a Castelnuovo del Garda in Via Corobbi 4, Verona, attualmente in servizio presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona in qualità di rappresentate sindacale della RdB/CUB, Rappresentanza Sindacale di Base, in occasione di un'assemblea sindacale mi sono recato nella sede aeroportuale di Villafranca ed ho rilevato la situazione che vado di seguito ad ESPORRE, la condizione nella quale si trova ad operare il personale dipendente VVF presso la suddetta struttura, quella di Villafranca (aeroporto) appunto, e più precisamente:

- 1) Tutti i dipendenti VVF, per accedere alla sede e prestare servizio, devono oltrepassare gli ingressi del parco macchine ed accedere da un ingresso secondario della autorimessa che si apre direttamente sulla pista di atterraggio degli aeromobili con il rischio reale che, in caso di intervento e quindi di partenza tempestiva dei mezzi che entrano direttamente sulle piste, possano essere investiti dagli stessi;
- 2) Il personale non è dotato di apparecchiature antirumore che compromette la salute degli stessi;
- 3) Non esiste all'interno della sede uno spazio predisposto come "area fumatori" e non potendo varcare l'esterno dell'area per problemi di "Security" si fuma furtivamente nelle zone più disparate comprese quelle denominate "sensibili";

---

**Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego – Coordinamento nazionale igili del fuoco**

Via dell'Aeroporto, 129 - 00175 - tel. 06/46529196 - Fax 06874597394  
- sito <http://vigilidelfuoco.rdbcub.it> - e.mail [info@vigilidelfuoco.rdbcub.it](mailto:info@vigilidelfuoco.rdbcub.it)



Verona 10/06/2008

- 4) Tutte le uscite di sicurezza sono chiuse a chiave e non vi è altro modo di defluire dalla sede se non passando dalla autorimessa;
- 5) Mancano gli estintori e, dove presenti, sono scarichi; nei corridoi sono dislocati armadietti vetusti che limitano il transito e l'evacuazione;
- 6) Durante le prove motori degli aeromobili, trovandosi la sede a bordo pista e non essendo dotata la sede di un idoneo impianto di aria condizionata, una gran quantità di gas di scarico di questi invade tutti gli spazi della sede compresi quelli dove transita il personale VVF, con conseguenze a dire poco, serie.
- 7) L'accesso all'autorimessa avviene tramite porte che non si chiudono e durante la prova dei motori dei mezzi, il gas di scarico invade le camerate;
- 8) I servizi igienici presentano carenze funzionali notevoli o sono fuori servizio; gli arredamenti e le suppellettili non sono sufficienti al fabbisogno del personale; mancano materassi, seggiole ed armadietti.

Tanto dovevasi, ed auspicando un sollecito intervento volto a far cessare un tale stato delle cose e alla eventuale adozione degli opportuni provvedimenti, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

p.il coordinamento provinciale  
RdB/CUB PI VVF

Valerio Fioravanti

---

**Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego – Coordinamento nazionale igili del fuoco**

Via dell'Aeroporto, 129 - 00175 - tel. 06/46529196 - Fax 06874597394

- sito <http://vigilidelfuoco.rdbcub.it> - e.mail [info@vigilidelfuoco.rdbcub.it](mailto:info@vigilidelfuoco.rdbcub.it)