



Sede di p.le Cuoco: works in progress?

Dopo il nostro comunicato del 15/03/2009, qualcosa è cambiato nel distaccamento di p.le Cuoco! Infatti siamo rimasti con solo una serranda funzionante per l'uscita degli automezzi... di conseguenza l'autoscala deve uscire dal passo carraio con evidenti problemi di viabilità e un ulteriore bagno guasto (al piano terreno, ad uso del pubblico).

La stampa ha continuato a tenere alto l'interesse sulla situazione del distaccamento e proprio nella giornata del 27 u.s., siamo venuti a conoscenza dell'avvenuto incontro tra il comandante e funzionari della provincia.

Piacevolmente sorpresi dell'interesse dimostrato dalla provincia, vorremmo conoscere quali interventi verranno posti in essere e più specificatamente quali dal comando e quali dalla provincia, rispetto a quelli elencati nel sopra citato comunicato.

Speriamo di avere notizie celeri dal comando, visto il forte disagio in cui deve lavorare il personale.

Coord prov. RdB/CUB VVF Milano
G.L. Latini