



UNIONE SINDACALE DI BASE
VIGILI DEL FUOCO



Lettera Amm. Protocollo 12/2021

Al Comandante Prov.le VVF Siracusa
Ing. Michele Burgio
Com.siracusa@cert.vigilfuoco.it
P.C. Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Siracusa
Sportellounico.procura.siracusa@giustiziacert.it
Al Signor Prefetto di Siracusa
Dott.ssa Giuseppa Scaduto
protocollo.prefsr@pec.interno.it
Al Direttore Regionale VVF Sicilia
Ing. Maurizio Lucia
dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it
Dott. Luigi Nicolosi
Medico competente Comando Siracusa
ustcatania@rfi.it
Al Signor Sindaco di Augusta
Dott. Giuseppe Di Mare
protocollocomunediaugusta@pointpec.it
Ufficio III Relazioni Sindacali
Prefetto Dott.ssa. Silvana Lanza Bucci
Uff.relationisindacali@cert.vigilfuoco.it
Al Coordinatore Nazionale USB Vigili del Fuoco
Costantino Saporito
c.saporito@usb.it
Al Coordinatore Regionale USB VVF Sicilia
Carmelo Barbagallo
c.barbagallo@usb.it
A Tutto il Personale Comando VVF Siracusa






Oggetto: Distaccamento Vigili del Fuoco Augusta.

La scrivente Organizzazione Sindacale, evidenzia, con riferimento all'oggetto lo stato dell'edificio che ospita attualmente la sede distaccata.







Sede che ricordiamo alle SS.LL. in indirizzo, essere in affitto, con aggravio di costi per l'Erario e non corrispondente a quanto previsto al DL 81/2008 allegato 4. Le attuali condizioni dell'edificio non permettono, a nostro giudizio, la presenza del personale dipendente. La zona ovest della rimessa è interessata da un evidente abbassamento della trave del solaio. Non si riscontra da tempo, da parte della proprietà, un sopralluogo che ne accerti i movimenti sopravvenuti. Per quanto concerne la nuova struttura, la quale, dovrebbe ospitare la nuova sede del Distaccamento risulta essere completata per la parte generale, mancano per la consegna gli allacci alla rete fognaria, elettrica e metano. Siamo venuti a conoscenza, per le vie brevi, che vi sono problematiche in atto tra ente appaltante, Comune Augusta, e ditta esecutrice dei lavori, i quali allungano inesorabilmente i tempi di consegna. Per quanto sopra espresso la scrivente organizzazione Sindacale richiama alla S.V. gli obblighi di datore di lavoro di cui articolo 64 al DL81/2008. Di voler considerare ogni utile iniziativa per la salute e sicurezza dei lavoratori che utilizzano quotidianamente la sede in oggetto se necessario anche l'abbandono della sede e lo spostamento in altra. Si allega documentazione stato dei luoghi.

Siracusa, 26 gennaio 2021



Il Coordinatore Provinciale USB VVF

Locale	Problema	Immagine
<p data-bbox="248 309 497 385">Locale Dispensa con Finestra</p>	<p data-bbox="545 331 842 362">Piastrille mancanti</p>	
<p data-bbox="268 667 478 743">Dormitorio 1° Piano lato dx</p>	<p data-bbox="545 667 916 743">Intonaco crepato da precedente infiltrazione</p>	
<p data-bbox="261 1061 485 1093">Bagni 1° Piano</p>	<p data-bbox="545 1061 928 1093">Infissi finestre arrugginiti</p>	
<p data-bbox="226 1473 517 1550">Esterno ingresso principale – lato dx</p>	<p data-bbox="545 1505 874 1536">Distacco rete rasante</p>	
<p data-bbox="226 1908 517 1984">Esterno ingresso principale – lato dx</p>	<p data-bbox="545 1930 874 1962">Distacco rete rasante</p>	

Locale	Problema	Immagine
<p data-bbox="264 315 475 349">Locale Mensa</p>	<p data-bbox="544 315 820 349">Intonaco rovinato</p>	
<p data-bbox="264 640 475 674">Locale Mensa</p>	<p data-bbox="544 640 847 674">Intonaco Sgretolato</p>	
<p data-bbox="240 994 499 1028">Corridoio mensa</p>	<p data-bbox="544 994 847 1028">Intonaco Sgretolato</p>	
<p data-bbox="229 1339 510 1417">Locale Dispensa prima della cucina</p>	<p data-bbox="544 1361 815 1395">Intonaco sfaldato</p>	
<p data-bbox="245 1760 493 1839">Locale Dispensa con Finestra</p>	<p data-bbox="544 1783 847 1816">Intonaco sgretolato</p>	

Locale	Problema	Immagine
Dormitorio Vigili	Intonaco Saltato/Rovinato	
Dormitorio Vigili	Intonaco Saltato/Rovinato	
Dormitorio Vigili	Zoccolo staccato/assente	
Dormitorio Vigili	Zoccolo staccato/assente	
Spogliatoio Vigili	Aeratore guasto	
Spogliatoio Vigili	Copertura controsoffitto rotta	

Locale	Problema	Immagine
Centralino	Intonaco Angolo Mobile letto sgretolato	
Corridoio Piano Terra	Zoccolo staccato/assente	
Corridoio Piano Terra	Intonaco staccato lato "porta bagno" e "porta esterna"	
Bagno Pian Terreno	Intonaco Pilastro sgretolato	
Bagno Pian Terreno	Plafoniera Usurata/Rotta	
Bagno Pian Terreno	Rubinetti che perdono / Manopole assenti	

Locale	Problema	Immagine
<p data-bbox="316 353 419 392">Ufficio</p>	<p data-bbox="541 333 959 418">Intonaco dietro la scrivania sgretolato</p>	
<p data-bbox="316 752 419 790">Ufficio</p>	<p data-bbox="541 730 986 768">Cornice Finestra ammalorata</p>	

Locale	Problema	Immagine
Esterno ingresso principale – lato sx	Distacco rete rasante	
Porta laterale	Porta bloccata / infisso incastrato	
Esterno finestra dormitorio vigili	Distacco rete rasante/ intonaco	
Locale autorimessa	Intonaco sgretolato	

MINISTERO DEL CLIMA

