



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

Verona

Prot. 01\2011 del 17/01/11

Alla Procura della Repubblica di Milano
Via Fatebenefratelli 11, 20121 Milano

Alla Procura della Repubblica di Venezia
Piazza S.Marco 104, 30124 Venezia

E p.c. Al Dirigente del Comando Provinciale
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
VERONA

Oggetto: Mancato riscontro Racc. AR n°134428220280 del 11/06/2008 Inviata a Comando Provinciale Vigili del Fuoco Via Polveriera Vecchia 2, Verona; mancato riscontro alla Racc. AR 134428220291 del 11/6/2008 inviata a SPISAL via S. D'Acquisto 7, Verona.

Si trasmette in allegato la raccomandata sopra descritta e la si integra come segue.

Stando a quanto accertato da questa O.S. appare che sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione straordinaria nella sede aeroportuale Vigili del Fuoco di Verona ma ancora oggi sono presenti **GRAVISSIME** inadempienze da parte dei responsabili della sicurezza della sede ed il totale disconoscimento del D.lg.vo 81/08 (ex 626) ora Dl 106 recante come materia la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ad oggi non sono stati MAI predisposti:

- Apirafumi dei gas di scarico degli automezzi,
- Porte tagliafuoco a tenuta stagna di ingresso diretto dalle camerate all'autorimessa con conseguente entrata dei gas di scarico nelle camerate,
- Porta tagliafuoco stagna di ingresso dalla autorimessa al locale Bar
- Tappeti paracolpi alla base di discesa dei pali di ingresso del personale chiamato in intervento di soccorso,
- Una stanza idonea per fumatori; infatti si continua a fumare in TUTTI gli ambienti considerata la situazione di Security e quindi la impossibilità per il personale ad accedere all'esterno dello stabile e la conseguente COSTRIZIONE del personale a fumo passivo,
- L'assenza TOTALE degli armadietti di intervento con conseguente dislocazione degli indumenti da intervento nelle zone più disparate,
- Vetri termici alle finestre,
- La dislocazione degli armadietti (vetusti e mal funzionanti) delle camerate nelle zone delle vie di fuga

Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego – Vigili del Fuoco



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

Verona

Prot. 01\2011 del 17/01/11

- Lo stato di totale abbandono del sistema di riscaldamento (funzionante in alcuni casi), l'assoluta incuria dei caloriferi, la non completezza dell'installazione dei condizionatori
- L'assenza di un locale idoneo ad ospitare le scorte degli olii e di altri combustibili e/o materiale di consumo quale è lo schiumogeno; attualmente allocati insieme a mezzi di intervento,
- Il funzionamento poco efficiente segnalato più volte dei freni, le condizioni della tappezzeria interna e lo stato generale della campagnola targata VF 12492, mantenuta in partenza come mezzo di intervento adibito al Soccorso Tecnico Urgente con aggravio di rischio per gli operatori,
- La vetustà di un sistema audio di allarme che funziona con un eco tale da indurre gli operatori a non capire e a non essere efficienti in caso di intervento.

Essendo la Salute e la sicurezza dei lavoratori di importanza primaria si chiede un intervento **urgentissimo** affinché tutte le normative siano rispettate ed i lavoratori messi in condizioni di lavoro dignitose.

Distinti Saluti
Per il Coordinamento Provinciale
Valerio Fioravanti

Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego – Vigili del Fuoco

USB - Unione Sindacale di Base - Roma, viale Castro Pretorio 116 - Tel: 06.59640004
Sito: <http://vigilidelfuoco.usb.it> - E-Mail: vigilidelfuoco@usb.it - Fax 06.874597394