



Al Direttore della Direzione Provinciale 2 Torino

Al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

## **OGGETTO: Temperature nei locali di lavoro**

La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza che nelle sedi dell' U.T. Torino 4, U.T. Rivoli e nella sede di via Paolo Veronese 199/a le temperature presenti non sono adeguate alle attività svolte dai Lavoratori.

Secondo l'allegato 4 (punto 1.9.2.1.08 ;Temperatura dei locali) del Dlgs 81/08, "La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori" mentre la norma tecnica ISO 7730 prevede che per un'attività sedentaria (di tipo intellettuale) la temperatura adeguata è di circa 23-25°C in estate. Questa norma afferma, inoltre, che: "fino ad una temperatura interna pari a 24 °C si dovrebbe in generale rinunciare al condizionamento dell'aria".

Premesso che le temperature rilevate in questi giorni nelle sedi predette oscillano tra i 28 e i 31°C e considerato l'obbligo del datore di lavoro, con la presente si richiede ai sensi dell'allegato 4 (punto 1.9.2.1.08; Temperatura dei locali) del Dlgs 81/08 e della norma ISO 7730, di adottare le misure necessarie per adeguare la temperatura dei locali di lavoro in modo che oscilli tra i 23-25 gradi in tempi brevissimi al fine di evitare rischi per la salute dei Lavoratori.

Certi di un positivo riscontro si porgono cordiali saluti.

Torino 5 giugno 2015

per USB Agenzie Fiscali Piemonte

Giuseppe Celano